



## **DIVISION PROVINCIAL**

**REGION: HIGUAMO**

**Enero 2025**

**PROVINCIA: Monte Plata**

**Al:** **Ing. Melito Santana**  
Vice Ministro de Coordinación Regional

**Vía:** **Ing. Rosa Mitzi Llubes**  
Directora Coordinación Regional

**De:** **Ing. Juan Carlos De Oleo**  
Director Regional Higuamo

**Ing. Werlin Gabriel Manzanillo**  
Enc. División Provincial Monte Plata

**Ing. Casiclais Polanco**  
Control de Equipos Regional Higuamo

### **Informe sobre Puntos Críticos**

**División Provincial Monte Plata**

**LEVANTAMIENTO DE LUGARES CONSIDERADOS COMO PUNTOS  
CRITICOS**

## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** El Ranchito, Municipio Yamasa.

**Camino Vecinal el Ranchito**

**18.70542, -70.03764**

**Situación Actual:**

Camino en muy mal estado, complica el desplazamiento de los habitantes y de sus producciones agrícolas

**Solución:**

Recomendamos colocar material de base.

**Observaciones:**

La comunidad se reunió con la señora gobernadora y han hecho varias denuncias a la prensa, debido que los estudiantes caminan por charcos de lodo y llegan sucios a la escuela.

**Contratistas en la zona:** no hay contratista



### Puntos Críticos



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** Batey La Luisa Prieta, Monte Plata

**Entrada del Batey La Luisa Prieta**

**18.71776, -69.91140**

#### **Situación Actual:**

Caminos en muy mal estado, con charcos de agua.

#### **Solución:**

Recomendamos colocar material de base para mejorar el camino. Debido a que la calle tiene aceras y contenes, se puede asfaltar.

#### **Observaciones:**

La calles están en muy mal estado lo que provoca malestar a los comunitarios debido a que el camino dificulta el desplazamiento de estos. Una estancia del INAIPI y La iglesia están justamente en donde el camino esta muy afectado

**Contratistas en la zona:** no hay contratista



### Puntos Críticos



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** Batey Luisa Prieta, Monte Plata

**Camino entrada del palo de los vagos**

**18.72501, -69.90819**

**Situación Actual:**

**Camino deteriorado**

**Solución:**

Colocación de material de base para arreglar el camino y facilitar la comunicación vial

**Observaciones:**

Este camino se encuentra en mal estado lo que dificulta el desplazamiento de los comunitarios. Cuando llueve se crean charcos que entorpecen la comunicación vial.

**Contratistas en la zona: no hay contratista**



**Puntos Críticos**



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** Otaña, D.M Boya, Monte Plata

**Camino vecinal paraje Otaña**

**18.83568, -69.85102**

#### **Situación Actual:**

Camino en mal estado

#### **Solución:**

Recomendamos la colocación de material de base.

#### **Observaciones:**

La caída de las lluvias en los últimos días ha complicado mas el camino. Esta situación afecta a los estudiantes, productores agrícolas y la población en general. Es zona productiva, es de alta prioridad.

**Contratistas en la zona:** no hay contratista



### Puntos Críticos



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** Calle 4, Barrio Brisas del Este, Monte Plata

**Calle 4 del municipio cabecera**

**18.81062, -69.77750**

**Situación Actual:**

Calle en muy mal estado con grandes charcos de agua.

**Solución:**

Recomendamos la colocación de material de base en la zona

**Observaciones:**

La caída de las lluvias en el ultimo mes han provocado el deterioro de la calle. Cabe destacar que otras calles paralelas y perpendiculares se encuentran en mal estado en ese barrio.

**Contratistas en la zona:** Constructora Capesa se encuentra en el municipio en otro barrio.



### Puntos Críticos



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** carretera Bayaguana-Santa Cruz,  
Bayaguana.

**Carretera Bayaguana-Santa Cruz**

**18.76853, -69.60786**

#### **Situación Actual:**

Grandes Baches que afectan el transito hacia la zona ecoturística.

#### **Solución:**

Se recomienda un bacheo técnico en el lugar.

#### **Observaciones:**

Se han esta registrando accidentes con perdidas humanas, debido a que la zona es altamente visitada por turistas, debido a que es una zona con grandes atractivos ecoturísticos. Estos accidentes están afectando a los turistas.

**Contratistas en la zona:** no hay contratista



### Puntos Críticos



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** El Rodeo, DM Boya, Monte Plata

**Carretera** Monte Plata-S.G de Boya

**18.910523, -69.771094**

#### **Situación Actual:**

Las malezas arropan el la raya blanca, y provocan accidentes constantes en la zona

#### **Solución:**

Recomendamos enviar un tractor que corte esas malezas o en su defecto, enviar varias brigadas de mantenimiento vial

#### **Observaciones:**

Se han escenificado accidentes en los que ha estado envuelto vehículos de transporte escolar. Situación que ha puesto en riesgo la vida de niños en su camino a la escuela

**Contratistas en la zona:** no hay contratista



### Puntos Críticos



## Departamento Regional “Higuamo”

### Provincia Monte Plata

**Ubicación:** Carretera de principal Naranjo, Peralvillo.

**Situación Actual:**

Carretera Deteriorada, presenta baches.

**Coordenadas:**

18.82849, -70.01843

**Solución:**

Recomendamos la colocación de bacheo técnico para normalizar la vía.

**Observaciones:**

Los transeúntes presentan muchas quejas debido que en horas de la noche sufren accidentes.



### Puntos Críticos

